

## 10 Gebrauchsmuster

**U** 1

GM 79 36 520

ET 27.03.80 VT 27.03.80

6800 Mann-

Die Angaben wod mit den nachstehenden Abkürzungen in folgender Anordnung aufgeführt :

**(1)** 

Int. Cl.

(21) GM-Nummer

NKI:

Nebenklasse(n)

AT:

Anmeldelag

ET: Eintragungslag

VT: Veröffentlichungstag

Pr:

(22) Tag

Angaben bei inanapruchnahme einer Priorität: (33) Land

Aktenzeichen

Angaben bei inanspruchnahme einer Ausstellungspriorität:

Bezeichnung der Ausstellung

Bez.; -

Bezeichnung des Gegenstandes

Beginn der Schausteilung


Anm.:

Anmelder - Name und Wohnsitz des Anmeldere bzw. Inhabere

Vertreter - Name und Wohnsitz des Vertreters (nur bei ausfändischen inhabern)

Modellhinwels

**BEST AVAILABLE COPY** 



BROWN, BOVERI & CIE Mannheim Mp.-Nr. 661/79 AKTIENGESELLSCHAFT

20. Dez. 1979

ZFE/P2-Du/Br

#### Baugruppeneinschub

Die Neuerung bezieht sich auf einen Baugruppeneinschub für einen Einschubträger, mit einer Frontplatte mit Tastatur.

Der Baugruppeneinschub ist eine Konstruktion zur Aufnahmevon beispielsweise Karteneinschüben, der mit Steckverbindungen
versehen ist, die ein definiertes Herstellen oder Lösen
der elektrischen Verbindungen zu dem ihn aufnehmenden Einschubträger ermöglichen. Hierdurch kann der Baugruppeneinschub als eine in sich abgeschlossen Funktionseinheit genutzt werden.

Es ist ein Baugruppeneinschub bekanntgeworden mit einer 15 Frontplatte und einer zugehörigen Tastatur, die aber wegen der von vorn einsetzbaren Karteneinschübe an anderer Stelle im Einschubträger angeordnet ist. Dies erweist sich als relativ aufwendig und umständlich.



Mp.=Nr. 661/79

20. 12. 1979

Der Neuerung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Baugruppeneinschub mit einer Eingabetastatur zu schaffen, die mit dem Baugruppeneinschub eine konstruktive Einheit bildet.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß parallel hinter der Frontplatte eine mit Steckverbindern besetzte Leiterplatte angeordnet ist, zum rückseitigen Einsetzen von Karteneinschüben, und daß mindestens ein weiterer Karteneinschub mit dem Einschubträger verbunden ist.

10.

30

Eine zweckmäßige Weiterbildung der Erfindung kann darin bestehen, daß Karteneinschübe größerer Einbauhöhe horizontal angeordnet sind.

- Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen insbesondere darin, daß der Baugruppeneinschub einschließlich der Eingabetastatur eine kompakte Baueinheit bildet.
- Weiterhin können mit geringem Änderungsaufwand in dem Bau-20 gruppeneinschub auch Karteneinschübe untergebracht werden mit einer größeren Einbauhöhe als die Höhe des Einschubträgers beträgt.
- Ein Ausführungsbeispiel der Neuerung ist in der Zeichnung 25 dargestellt und wird im folgenden näher beschrieben.

#### Es zeigt:

- Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines Baugruppeneinschubs mit Karteneinschüben in horizontaler Anordnung;
- Fig. 2 eine Seitenansicht des in Figur 1 dargestellten Baugruppeneinschubs.
- Der in beiden Figuren dargestellte Baugruppeneinschub weist eine aus Stahlblech hergestellte Tragkonstruktion 1 auf, in der von der Rückseite einsetzbare Karteneinschübe 2 unter



Mp.-Nr. 661/79

20. 12. 1979

gebrächt sind. Der Baugruppeneinschub ist mit einer Frontplatte 3 versehen, in die eine Eingabetastatur 4 eingebaut, und auf einer hinter der Frontplatte angeordneten Leiterplatte 5 befestigt ist.

5

Hinter der Leiterplatte 5 ist eine weitere mit Steckverbindern 6 besetzte Leiterplatte 7 angebracht, in die von der Rückseite her die Karteneinschübe 2 eingeschoben werden.

10

15

über einen seitlich am Baugruppeneinschub befestigten Karteneinschhub 8 wird mit dem dazugehörigen Steckverbinder 9
die elektrische Verbindung zu einem nicht näher dargestellten
Einschubträger hergestellt. Gleichzeitig wird der Karteneinschub 8 zur mechanischen Führung und Halterung des Baugruppeneinschutsim Einschubträger benutzt, während auf der
gegenüberliegenden Seite Stege 10 am Baugruppeneinschub
dafür vorgesehen sind.

20

25

30

35

Mp.-Nr. 661/79

20. Dez. 197? ZFE/P2-Du/Br

5

#### <u>Ansprüche</u>

1. Baugruppeneinschub für einen Einschubträger, mit einer Frontplatte mit Tastatur, dadurch gekennzeichnet, daß parallel hinter der Frontplatte (3) eine mit Steckverbindern (6) besetzte Leiterplatte (7) angeordnet ist, zum rückseitigen Einsetzen von Karteneinschüben, und daß mindestens ein weiterer Karteneinschub (8) mit dem Einschubträger verbunden ist.

15

10


2. Baugruppeneinschub nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Karteneinschübe (2) großer Einbauhöhe horizontal angeordnet sind.

20


25

30

35



THE BEET



4

Pasa in the

# THIS PAGE BLANK (USPTO)

F3

Basic Patent (Number, Kind, Date): DE 7936520 U1 800327

#### Patent Family:

Patent Number Kind Date Application Kind Date

DE 7936520 U1 800327 DE 7936520 U 791224 (Basic)

#### **Priority Data:**

Patent Number Kind Date

DE 7936520 U 791224

#### PATENT FAMILY:

#### Germany (DE)

Patent (Number, Kind, Date): DE 7936520 U1 800327

BAUGRUPPENEINSCHUB (German)

Patent Assignee: BBC BROWN BOVERI & CIE Priority (Number, Kind, Date): DE 7936520 U 791224 Applic (Number, Kind, Date): DE 7936520 U 791224

IPC: \* H05K-007/14

Language of Document: German

### INPADOC/Family and Legal Status

© 2005 European Patent Office. All rights reserved. Dialog® File Number 345 Accession Number 3557020

# THIS PAGE BLANK (USPTO)

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

<b>BLACK BORDERS</b>
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
blurred or illegible text or drawing
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

# THIS PAGE BLANK (USPTO)